

## Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - Budynki użyteczności publicznej

Lp.	Lokalizacja	Dane techniczne:	Powierzchnia użytkowa	Jednostka użytkująca	Wartość odtworzeniowa budynku	Zużycie techniczne	Suma ubezpieczenie w PLN		Cena odtworzenia m2	Lata budowy	Lata i zakres remontu / modernizacji	Stan techniczny		
							wg wartości odtworzeniowej	wg wartości rzeczywistej				stolarki okiennej, drzwiowej	pokrycia dachowego	instalacji
1	Rynek 15, Głucholazy wraz z pomieszczeniami Rynek 16	Budynek biurowy, budowany w okresie międzywojennym, modernizowany w latach 60, 3 kondygnacje. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: beton, pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr, c-o, wod-kan.	1384,16	Urząd Miejski w Głucholazach	5 536 640		5 536 640		4 000	ok. 1930	2003 - rozbudowa parteru, montaż windy	Dobry, Po wymianie w 2001 r.	Dobry	Dobry
2	Al. J. Pawła II 24, Głucholazy	Żłobek Miejski, obiekt wybudowany w latach 1960, 1 kondygnacja. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno, pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr, c-o, wod-kan.	968,22	Urząd Miejski w Głucholazach	3 679 236		3 679 236		3 800	ok. 1965		Dobry	Dobry	Dobry
3	Budynek CIT ul. Plac Basztowy 4a Głucholazy	Budynek murowany, parterowy, 1 ściana zewnętrzna w całości przeszklona (witryna dł. 3,20 m.). Materiał wykonania ścian: cegła kamień. Materiał wykonania dachu: stal, pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	103,1	Urząd Miejski w Głucholazach	391 780		391 780		3 800	1998		Dobry	Dobry	Dobry
4	Budynek Rudawa Nowy Świątów Głucholazy	Gminna świetlica socjoterapeutyczna – budynek murowany, dach kryty papą, budynek parterowy. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: beton. Instalacje: elektr., c-o, wod-kan.	300	Urząd Miejski w Głucholazach	1 140 000		1 140 000		3 800	ok. 1980	Remont 2000 r.	Dobry	Dobry	Dobry
5	ul. Gen Andersa 14, Głucholazy	Budynek produkcyjno-magazynowy – budynek częściowo podpiwniczony, z pełnej cegły, przykryty dachem płaskim dwuspadowym. Część produkcyjna jednokondygnacyjna, część magazynowo-administracyjna dwukondygnacyjna. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papą na deskowaniu.	1005,5	Własność Gmina Głucholazy – budynki stanowią zakład produkcyjny wydzierżawiony firmie DROBMAR	3 318 150	0,5	1 659 075	3 300	Lata 30-te XX w.			Stolarka okienna do wymiany	Uszkodzenia pokrycia dachowego	średni – zużycie 50%
6	ul. Gen Andersa 14, Głucholazy	Budynek warsztatowo-magazynowy - budynek murowany z pełnej cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą na deskowaniu,.	110,2		363 660		363 660	3 300	Lata 70-te XX w.					
7	ul. Gen Andersa 14, Głucholazy	Budynek portierni – budynek murowany, dach płaski pokryty papą. Rok budowy 1990.	23,49		70 470		70 470	3 000	1990					
8	ul. Kolonia Jagiellońska	Szalet publiczny - kontener sanitarny przenośny, metalowy z wewnętrznym ociepleniem. Materiał wykonania ścian: blacha. Materiał wykonania dachu: drewno, pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr., wod-kan.	14	Urząd Miejski w Głucholazach	35 000		35 000	2 500				Dobry	Dobry	Dobry
9	Bodzanów os.2	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno + beton. Pokrycie dachu: papa+ blacha. Instalacje: elektr., wod-kan.	154,2	Urząd Miejski w Głucholazach	539 700		539 700	3 500	ok. 1970	Rozbudowa boksu garażowego 2009-2011		Po wymianie Dobry	Po wymianie Dobry	Dobry

10	Burgrabice	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr., wod-kan.	61,5	Urząd Miejski w Glucholazach	215 250		215 250		3 500	1934	remont kapitalny – 1991r.	Dobry	Dobry	Dobry
11	Charbielin	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: beton + drewno. Pokrycie dachu: papa+ blacha. Instalacje: elektr., wod-kan.	101,1	Urząd Miejski w Glucholazach	353 850		353 850		3 500	1972	Remonty oraz rozbudowa 1993-1996r. Remont dachu - 2008	Dobry	Po wymianie Dobry	Dobry
12	Gieraltice	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr., wod-kan.	424	Urząd Miejski w Glucholazach	1 484 000		1 484 000		3 500	1991		Dobry	Dobry	Dobry
13	Jarnołtówek	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr., wod-kan.	165	Urząd Miejski w Glucholazach	577 500		577 500		3 500	1950	Budynek po remoncie - 2003	Dobry	Dobry	Dobry
14	Nowy Świątów	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr., wod-kan.	74,2	Urząd Miejski w Glucholazach	259 700		259 700		3 500	1927	Remont kapitalny – 1994r.	Dobry	Dobry	Dobry
15	Markowice	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: dachówka. Instalacje: elektr., wod-kan.	64	Urząd Miejski w Glucholazach	224 000	0,2	179 200		3 500	ok. 1930		Dobry	Dobry	Dobry
16	Polski Świątów	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha + papa. Instalacje: elektr., wod-kan.	127,7	Urząd Miejski w Glucholazach	446 950	0,2	357 560		3 500	ok. 1955	Wymiana pokrycia dachowego 2009-2010	Dobry	Po wymianie Dobry	Dobry
17	Sucha Kamienica	Dom przedpogrzebowy. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr.	42	Urząd Miejski w Glucholazach	147 000		147 000		3 500	ok. 1960	adaptacja w 2005 r.	Dobry	Dobry	Dobry
18	Stary Las 55a	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: konstrukcja stalowa. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: c-o.	45,6	Urząd Miejski w Glucholazach	159 600		159 600		3 500	1987	Wymiana bramy garażowej 2009 r.	Po wymianie Dobry	Dobry	Dobry
19	Biskupów	Budynek Remizy OSP. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: beton. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr.	151,5	Urząd Miejski w Glucholazach	530 250		530 250		3 500	1963	Budynek po remoncie – Remont dachu – 2009 r.	Po wymianie Dobry	Po wymianie Dobry	Dobry
20	Budynek magazynowy ul. Rynek 22 ofic.	Archiwum zakładowe wraz z magazynem. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr., wod-kan.	120	Urząd Miejski w Glucholazach	420 000		420 000		3 500	ok. 1930	Remont 2011 r.	Dobry	Dobry	Dobry
21	Nowy Las 112, Glucholazy	Budynek Przedszkola, rok budowy 1792, stropy drewniane, dwie kondygnacje + piwnica. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno, pokrycie dachu: dachówka karpiówka. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	304	Urząd Miejski w Glucholazach	1 155 200	0,2	924 160		3 800	1792		Dobry	Dobry	Dobry
22	Polski Świątów	Budynek szatni sportowej- kontener. Materiał wykonania ścian: blacha + płyta paździerzowa. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr. wod-kan.	73,2		234 240		234 240		3 200	2011		Dobry	Dobry	Dobry

23	Burgrabice	Budynek szatni sportowej- kontener. Materiał wykonania ścian: blacha + płyta paździerzowa. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr. wod-kan.	73,2		234 240		234 240		3 200	2011		Dobry	Dobry	Dobry
24	Biskupów	Budynek szatni sportowej- kontener. Materiał wykonania ścian: blacha + płyta paździerzowa. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr. wod-kan.	73,2		234 240		234 240		3 200	2011		Dobry	Dobry	Dobry
25	ul. Konopnickiej 2 Głucholazy	Budynek administracyjno-szkoleniowy - budynek murowany niepodpiwniczony, dach płaski pokryty papą. Materiał wykonania ścian: cegła. Zabezpieczenia - kraty na oknach i drzwiach.	200	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	700 000		700 000		3 500	ok. 1970	- 2012 r. - budynek w trakcie remontu (planowane ukończenie: XI 2012)	Stolarka okienna - dobry	Dobry	Instal. elektr - dobry, wod-kan - dobry
26	ul. Konopnickiej nr 2 Głucholazy	Siedziba GOSiR - budynek murowany, pokryty dachówką, 2 kondygnacje, podpiwniczony pod całością. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: więźba dachowa drewniana.	105,5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	422 000		422 000		4 000	ok. 1950	Budynek do kapitalnego remontu	Do wymiany	Do wymiany	Do wymiany
27	ul. Konopnickiej nr 2 Głucholazy	Szatnia Stadionu Miejskiego - budynek murowany, pokryty dachówką, niepodpiwniczony. Materiał wykonania ścian: cegła+luksfery. Materiał wykonania dachu: więźba dachowa drewniana.	125,5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	439 250		439 250		3 500	ok. 1950	- 2012 r. - budynek w trakcie remontu (planowane ukończenie: XI 2012)	Dobry	Do wymiany	W trakcie remontu
28	Sala sportowa. Ul. M.C.Skłodowskiej 32, 48-340 Głucholazy	Zabezpieczenie przeciwpożarowe – obiekt posiada instalację hydrantową wewnętrzną oraz instalację oddymienia obiektu. Ponadto posiada awaryjne wyłączniki napięcia (automatyczne) oraz odpowiednie urządzenia gaśnicze rozmieszczone zgodnie z wymogami ppoż. Obiekt podzielono na trzy strefy ogniowe poprzez zamontowane drzwi żaroodporne oddzielające poszczególne sekcje obiektu. Obiekt wykonany z materiałów niepalnych, ściany murowane z bloczków ceramicznych oraz elementy nośne – słupy stalowe, na których zamontowano stalowe więzary dachowe. Pokrycie dachu stanowią płyty warstwowe „izoterm” składające się z dwóch warstw blach dolnej i górnej, wypełnione warstwą ocieplenia. Stropy międzypiętrowe żelbetowe prefabrykowane, klatka schodowa żelbetowa oraz wyjście ewakuacyjne awaryjne – schody zewnętrzne żelbetowe. Przy obiekcie zabezpieczono normowe drogi ppoż. Kotłownia gazowa, posiadająca automatyczne zawory odcinające gaz w przypadku jego ulatniania oraz instalację wentylacyjną pomieszczenia kotłowni. Pomieszczenie kotłowni jest całkowicie wyizolowane od pozostałej części obiektu. Zastos	2148,47	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 593 880		8 593 880		4 000	2005-2006		Dobry	Dobry	Dobry

29	Ul. Konopnickiej 2 48-340 Głuchołazy	Budynek socjalny Stadionu Miejskiego - sanitariaty + sala z zapleczem kuchennym, budynek murowany parterowy, dach płaski jednospadowy, pokryty papą, wybudowany po powodzi 1997 r. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: konstrukcja betonowa. Zabezpieczenia - kraty na oknach i drzwiach.	108	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	378 000		378 000		3 500	1997 - 2001	Bieżące naprawy	Stolarka okienna - dobra, drzwi - do wymiany	Dobry	Instal. elektr - dobry, wod-kan - dobry
30	ul. Boh. Warszawy 7,9 Głuchołazy	Budynki wybudowane przed rokiem 1939, konstrukcja drewno - żelbetowa, 3 kondygnacje, podstawowy sprzęt p.poż. Materiał wykonania ścian: bloczki beton. + cegła. Pokrycie dachu: papa + blacha. Zabezpieczenia: okratowane okna i drzwi, zamki przeciwwłamaniowe.	1666	Centrum Kultury	6 330 800	0,3		4 431 560	3 800	ok. 1930	Remont sali widowiskowej budowa części socjalnej 2010 r.	Dobry	Dobry	Dobry
31	ul. M.C. Sklodowskiej 4, Głuchołazy	Budynek murowany, 3 kondygnacje, rok budowy: przed 1939, adoptowany na przedszkole w 1947, podstawowy sprzęt p.poż. + schron znajdujący się na terenie jednostki. Materiał wykonania ścian: cegła ceramiczna na zaprawie cem.- wap. o wytrzymałości od 815 kg/cm2. Materiał wykonania dachu: stropodach drewniany, czterospadowy o konstrukcji dwuwieżakowej. Pokrycie dachu: dach kryty dachówką karpiówką wyposażony w obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, okapy szerokie na ok. 50 cm.	435	Publiczne Przedszkole nr 1 im. "Bajka"	1 653 000	0,4		991 800	3 800	ok. 1930	W latach 1998 – 2010 Wymieniono okna w salach zabaw, korytarzach, gab. intendenci, kancelarii, w pokoju socjalnym, kuchni. Wymieniono drzwi wejściowe, od holu, wyremontowano łazienki na wszystkich kondygnacjach. Wymieniono posadzki na II piętrze i parterze, zaadaptowano pomieszczenie na łazienkę dla personelu na II piętrze. Wymieniono częściowo instalację elektryczną, wykafelkowano magazyny w piwnicy. Wymieniono ogrzewanie co na gazowe. Uszczelniono gąsiory na budynku przedszkola.	Dobry	Dobry	Dobry
32	Ul. Powstańców Śląskich 1 Głuchołazy	Budynki wybudowane przed rokiem 1939, konstrukcja z cegły ceramicznej. Materiał wykonania ścian: cegła ceramiczna na zaprawie cem- wap. Materiał wykonania dachu: drewniany, dwuspadowy. Pokrycie dachu: blachodachówka, papa. Instalacje: elektr., telefoniczna, C.O. na gaz z miejscowej kotłowni, odgromowa, wod-kan. Zabezpieczenia: monitoring parteru budynku, kraty we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych, po dwa zamki w drzwiach wejściowych budynku.	482	Publiczne Przedszkole nr 2	1 831 600	0,2		1 465 280	3 800	Przed 1939 r.	Budynek zadbany, malowany wewnątrz, ślady wilgoci. Stara elewacja zewnętrzna. Ok. 1998- remont wszystkich łazienek oraz kuchni przedszkola 1988-1990 modernizacja instalacji elektrycznej 2002- renowacja ogrodzenia z przodu budynku 2003- 2006- wymiana okien 2004- modernizacja instalacji odgromowej 2005- 2006- remont dachu 2007- 2009- remont pomieszczeń piwnicznych 2002- 2009- położenie gładzi we wszystkich pomieszczeniach przedszkola, wymiana wykładzin 2009- wykonanie ogrodzenia betonowego z tyłu budynku 2010- montaż nowego kotła gazowego centralnego ogrzewania 2011- remont tarasu	Dobry	Dobry	Instalacja C.O. - kocioł gazowy po wymianie, stan instalacji C.O. - dobry. Wod-kan - stan dobry.

33	Konradów 51 Oddział zamiejscowy PP2	Budynek przedwojenny, podpiwniczony, podstawowy sprzęt gaśniczy. Materiał wykonania ścian: cegła ceramiczna. Materiał wykonania dachu: drewniany, dwuspadowy. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr., telefoniczna, C.O. na gaz z miejscowej kotłowni, odgromowa, wod-kan. Zabezpieczenia: kraty we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych, dwa zamki w drzwiach wejściowych budynku.	292	Publiczne Przedszkole nr 2	1 109 600	0,2		887 680	3 800	Przed 1939 r.	Ok. 1992- modernizacja instalacji elektrycznej, 1995 - wymiana dachu, 2008- 2010- wymiana okien, 2008- położenie gładzi w 2 pomieszczeniach przedszkola, wymiana wykładzin, 2010- nowy kocioł c.o. z zasobnikiem na ekogroszek, 2011- nowa elewacja zewnętrzna budynku, 2011- modernizacja instalacji odgromowej.	Dobry	Wymiana dachu- 1995 Malowanie dachu – 2005 oprócz części przedszkolnej Dobry	- kocioł C.O. po wymianie - stan techniczny dobry - wod-kan - stan techniczny dobry
34	Skłodowskiej	Rok budowy 1945, murowany, 4 kondygnacje, podstawowy sprzęt p.poż., konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu: blacha + papa, schody betonowe, instalacje: c.o., wod-kan, gaz, elektr., odgromowa; kotłownia gazowa. Materiał wykonania ścian: cegła. Zabezpieczenia: całodobowy monitoring pracowni komputerowych i centrum multimedialnego, cztery kamery – II piętro, parter, podwórk, wejście do szkoły.	3500	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	13 300 000		13 300 000		3 800	1945	- 1982 r. - przebudowa - 1998 r. - wymiana kotłowni C.O. - 1999 - 2005 r. - wymiana stolarki okiennej	Drzwi wejściowe oraz okna po wymianie	Dobry	Inst. CO zmieniona podczas remontu kapitałnego w 1982r. - w dobrym stanie
35	Al. J. Pawła II 9, Glucholazy	Budynek poniemiecki, murowany z cegły, 4 kondygnacje, alarm z monitoringiem. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: dachówka, częściowo blacha.	2000	SP nr 2	7 600 000	0,7		2 280 000	3 800	ok. 1930	Wymiana części (20%) pokrycia dachowego 2009 r. Wymiana stolarki okiennej w 1998 r. Wymiana pieca CO 1998r.	Dobry	Dobry	Dobry
36	Al. J. Pawła II 19, Glucholazy	Budynek poniemiecki, 2 kondygnacje, nauczanie początkowe. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha.	400	filia SP nr 2	1 520 000	0,6		608 000	3 800	Przed 1939 r.	Wymiana pieca CO	Dobry	Dobry	Dobry
37	Ul. Damrota 6	Rok budowy 1970 - 74, 1 kondygnacja, podstawowy sprzęt gaśniczy, budynek świetlicy. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: papa	320	Świetlica SP nr 2	1 216 000		1 216 000		3 800	1970-1974	Wymiana instalacji elektrycznej 2003 r., wymiana okien 2005-2007 Wymiana pieca CO 2005r.	Dobry	Dobry	Dobry
38	Hala sportowa Al. Jana Pawła II 9	Rok budowy 1980 - 82, 1 kondygnacja, podstawowy sprzęt gaśniczy. Budynek niepodpiwniczony, murowany. Pełen węzeł sanitarny. Gruntownie przebudowany, zmodernizowany i adoptowany na salę gimnastyczną w 2004r., oddany do użytkowania w 2005r. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: płyty betonowe. Pokrycie dachu: papa.	650	Hala sportowa SP nr 2	2 470 000		2 470 000		3 800	ok. 1980	przebudowa 2003-2004	Dobry	Dobry	Dobry
39	Charbielin 26	Rok budowy 1895, 2 kondygnacje, podstawowy sprzęt gaśniczy, obiekt objęty ochroną konserwatorską, z dobudowanym w latach 80-tych łącznikiem do budynku, salą gimnastyczną, dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą na deskowaniu. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: papa + dachówka. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	836	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowa- rzenia Edukacyjnego "Uśmiech Dziecka" w Charbielinie	3 176 800	0,2		2 541 440	3 800	1895	2006- wyłożenie kostki brukowej na podwórku szkolnym; 2008- malowanie dachu; 2009 – remont ścian korytarza na parterze szkoły; 2009– remont sanitariatów szkolnych; 2010- częściowa wymiana okien i c.o. w niektórych klasach; na bieżąco– odnawianie sal lekcyjnych	Stolarka okienna w całości wymieniona – stan dobry	Dobry	Dobry, częściowo po wymianie

40	Gieraltice 154	Rok budowy 1965 - 67, 1 kondygnacja, podstawowy sprzęt gaśniczy, dach płaski , budynek murowany + pomieszczenie gospodarcze (wiata blaszana). Materiał wykonania dachu: dach płaski betonowy, kryty papą.	816	SP Gieraltice	2 856 000		2 856 000		3 500	ok. 1970	bieżące remonty wykonywane od 2000 r.	Dobry, po wymianie	Dobry	Dobry
41	Nowy Świątów 65	Rok budowy 1934, 2 kondygnacje, murowany, z dobudowaną kotłownią, stropodach płaski dwuspadowy. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr., c-o, wod-kan.	250	SP Nowy Świątów	875 000		875 000		3 500	1934	- 2009 r. wymiana instalacji C.O. oraz pieca C.O. - wyłożenie wykładzin w salach lekcyjnych	Wszystkie okna plastikowe drzwi wejściowe plastikowe Po wymianie	Dobry	Dobry
42	Nowy Świątów 65	Rok budowy 1852, 2 kondygnacje użytkowe, strych jako pomieszczenia gospodarcze, budynek częściowo podpiwniczony. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewniany. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr., co, wod-kan.	304	SP Nowy Świątów	1 064 000	0,3		744 800	3 500	1852	- 2007 r. - gruntowny remont podłogi w sali gimnastycznej, - 2009r wymiana instalacji C.O. - 2011 r. - remont schodów wejściowych oraz posadzki na korytarzu (parter)	Wszystkie okna plastikowe drzwi wejściowe plastikowe Po wymianie	Dobry	Dobry
43	Nowy Świątów 77, Budynek Przedszkola	Rok budowy 1932, murowany, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy pokryty eternitem, stropy drewniane, budynek podpiwniczony. Podstawowy sprzęt gaśniczy - stan dobry. Materiał wykonania ścian: cegła. Instalacje: elektr., co, wod-kan.	128,8	SP Nowy Świątów	450 800	0,3		315 560	3 500	1932	- 2010 r. wymiana pieca C.O. wymiana wykładzin w salach dydaktycznych	Wszystkie okna plastikowe Po wymianie	Dobry	Dobry
44	Nowy Świątów 65	Budynek gospodarczy murowany, jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy, podst. p.poż. Materiał wykonania ścian: cegła pełna. Materiał wykonania dachu: drewniany pokryty blachą. Instalacje: brak.	256	SP Nowy Świątów	896 000	0,5		448 000	3 500	ok. 1950	Brak dokumentacji	Stolarka okienna - nie występuje; stolarka drzwiowa - 1 brama wejściowa	Dobry	n.d.
45	Nowy Świątów 65	Rok budowy: lata międzywojenne. Budynek gospodarczy (była stodoła), 1 kondygnacja, murowany, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty płytami azbestowo-cementowymi, obiekt nie posiada żadnych instalacji. Materiał wykonania ścian: cegła pełna.	30	SP Nowy Świątów	84 000	0,5		42 000	2 800	ok. 1930	Zły stan techniczny	Brak	Dobry	n.d.
46	Biskupów 76, Burgrabice	Rok budowy - ok.1950. 2 kondygnacje, budynek podpiwniczony, drzwi antywłamaniowe, podstawowy sprzęt p.poż. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	948,98	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	3 321 430		3 321 430		3 500	ok. 1950	rozbudowa 1998	Dobry	Dobry	Dobry
47	Biskupów 76, Burgrabice	Budynek gospodarczy, murowany, parterowy, dach dwuspadowy 10m x 5m. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blachodachówka. Instalacje: brak.	48,03	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	168 105		168 105		3 500	ok. 1950		Dobry	Dobry	n.d.

48	Ul. Polski Świętów 74 a, 48-330 Nowy Świętów	Rok budowy 1897 r., rozbudowa 1998-2000, 3 kondygnacje, podstawowy sprzęt gaśniczy, dach dwuspadowy. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha + dachówka. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	820,8	PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	2 872 800		2 872 800		3 500	1897	przebudowa 1998-2000	Dobry	Dobry	Dobry
49	Sławniowice 56	Budynek z roku 1882, remont kapitalny w latach 90-tych, 3 kondygnacje + piwnica, drzwi metalowe na piętrze, podstawowy sprzęt p.poż. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	395,2	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „NASZA SZKOŁA” w Sławniowicach	1 383 200		1 383 200		3 500	1882	remont kapitalny w latach 90-tych	Dobry	Dobry	Dobry
50	Sala Sławniowice nr 56	Budynek przedwojenny. Budynek gospodarczy przebudowany na salę gimnastyczną. Budynek niepodpiwniczony, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. Budynek murowany - cegła ceramiczna i błoczek z gazobetonu. Instalacje: elektr. wod-kan.	132,82	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „NASZA SZKOŁA” w Sławniowicach	464 870		464 870		3 500	ok. 1930	przebudowa 1996-1998	Dobry	Dobry	Dobry
51	Bodzanów 83	Budynek 1, rok budowy 1912, 2 kondygnacje, podstawowy sprzęt p.poż., kraty w oknach. Materiał wykonania ścian: cegła pełna na zaprawie. Materiał wykonania dachu i pokrycie dachu: ceramiczne ogniodoporne, dachówka ceramiczna karpiówka. Instalacje: wod-kan, co., elektr., odgromowa, wentylacja grawitacyjna, telefoniczna.	230	SP Bodzanów	805 000	0,3		563 500	3 500	1912		Dobry	Dobry	Dobry
52	Bodzanów 83	Budynek 2, rok budowy 1852, 2 kondygnacje, stropy ceramiczne na belkach stalowych, konstrukcja dachowa drewniana, podstawowy sprzęt p.poż., okna antywłamaniowe, kraty w oknach pracowni komputerowej. Materiał wykonania ścian: cegła pełna na zaprawie wapiennej. Pokrycie dachu: gont bitumiczny, płytki azbestowo-cementowe. Instalacje: wod-kan, elektr., odgromowa, wentylacyjna, c.o.	175,2	SP Bodzanów	613 200	0,3		429 240	3 500	1852	- wrzesień 2009 - wymiana uszkodzonych dachówek, obróbka blacharska dachu - wrzesień 2011 - wymiana kotła olejowego na gazowy	Dobry	Dobry	Dobry
53	Bodzanów 83	Budynek 3, rok budowy 1848 oraz 1952, 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, podstawowy sprzęt p.poż., stropy drewniane na belkach, konstrukcja dachowa drewniana kryta blachą trapezową i papą. Materiał wykonania ścian: cegła pełna na zaprawie wapiennej. Instalacje: wod-kan, c.o, wentylacja grawitacyjna, elektr., odgromowa, telefoniczna.	257	SP Bodzanów	899 500	0,3		629 650	3 500	1848 oraz 1952	- sierpień 2007 - wymiana instal. elektr. w pomieszczeniach kuchennych - sierpień 2012 - wymiana instal. elektr. w salach oddziału przedszkolnego i na korytarzu	Dobry	Dobry	Dobry

54	Bodzanów 83	Hala sportowa, rok budowy 1994, 1 kondygnacja, podstawowy sprzęt p.poż. Konstrukcja i wykonanie: dźwigary stalowe kratowe, nadproża stalowo-ceramiczne i żelbetowe, płyty warstwowe obornickie. Instalacje: wod-kan, c.o, odgromowa, wentylacyjna, telefoniczna.	493,1	SP Bodzanów	1 873 780		1 873 780		3 800	ok. 1994		Dobry	Dobry	Dobry
55	Ul. Kraszewskiego 30	Budynek budowany w latach 60-tych, 3 kondygnacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w sali komputerowej. Materiał wykonania ścian: pustaki ceramiczne. Materiał wykonania dachu: konstrukcja żelbetonowa monolityczna. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektryczna n/n 230V, wentylacja - grawitacyjna, wod-kan, grzewcza, odgromowa. Zabezpieczenia: monitoring.	1689,5	Gimnazjum Nr 1	6 420 100		6 420 100		3 800	1960-1965	2003 badanie i pomiar instalacji ochrony przeciwpożarowej 2006 reperacja pokrycia dachowego prace malarskie rozbiórka komina z kotłowni uzupełnienie brakującej obróbki blacharskiej 2007/2008 modernizacja sali gimnastycznej, ułożenie podłogi sportowej, ułożenie jednej warstwy papy termoizolacyjnej, reperacja kominów, 2012 - naprawa dachu nad szatnią	Stolarka okienna - po wymianie, stolarka drzwiowa - stan dobry	Dobry	Dobry
56	Ul. Kraszewskiego 30	Budynek gospodarczy, murowany, dach jednospadowy, podłoga betonowa. Materiał wykonania ścian: pustaki ceramiczne. Materiał wykonania dachu: konstrukcja żelbetonowa monolityczna. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektryczna n/n 230V, wentylacja - grawitacyjna, wod-kan, grzewcza, odgromowa. Zabezpieczenia: monitoring.	150	Gimnazjum Nr 1	450 000		450 000		3 000	1966		Dobry	Dobry	Dobry
57	Słowackiego 1	Wybudowany w 1956 r., 3 kondygnacje + piwnica + strych, zabezpieczenia p.poż i przeciwkradzieżowe. Materiał wykonania ścian: cegła. Pokrycie dachu: blacha.	3 128,00	Gimnazjum Nr 2	11 886 400		11 886 400		3 800	1956	-Częściowy remont dachu od strony północnej-1997 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej -koniec lat 90-tych - wymiana drzwi wejściowych -2002 - wymiana pieca CO na kocioł gazowy-2007 - wymiana okien-2008 - remont sali gimnastycznej na II piętrze szkoły-2009	Dobry, po wymianie	W trakcie remontu	Dobry
58	Bohaterów Warszawy 10	Budynek z lat 1900-1920, 3 kondygnacje, stropy drewniane, czujniki alarmowe, monitoring w części budynku. Materiał wykonania ścian: ściany z cegły pełnej. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna. Instalacje: elektryczna, gazowa, wod.-kan.	2798,42	LO w Glucholazach	11 193 680	0,3	7 835 576		4 000	1900-1920	- 2001-2002 – wymiana części pokrycia dachu - 2004 – klamrowanie budynku w części pod aulą, remont kapitalny sali gimnastycznej	Dobry	Dobry	Dobry



59	Burgrabice 140	Rok budowy: 1930, przebudowa w 1978, budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach płaski. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: beton. Pokrycie dachu: papa. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	181,25	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice	634 375		634 375		3 500	ok. 1930	przebudowa 1978	Dobry	Dobry	Dobry
60	Burgrabice 130, 48-355 Burgrabice	Rok budowy: 1905, remont kapitalny: 1968 r., budynek murowany, z pełnej cegły, mur pruski, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, stropy drewniane dach kryty blachą trapezową, w budynku jest lokal mieszkalny i oddział przedszkolny. Instalacje: elektr., c-o, wod-kan.	135	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice	472 500		472 500		3 500	1905		Dobry	Dobry	Dobry
61	Burgrabice 140, 48-355 Burgrabice	Budynek Gospodarczy, remont 2007/2008, budynek murowany, niepodpiwniczony. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	58	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice	174 000		174 000		3 000	ok. 1930	przebudowa 1978 oraz remont 2007-2008	Dobry	Dobry	Dobry
62	Jarnołtówek 109, 48-267 Jarnołtówek	Rok budowy: 1843, przebudowa: 1903 r., budynek murowany z cegły 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, dach dwuspadowy. Materiał wykonania ścian: cegła. Materiał wykonania dachu: drewno. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	310	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek	1 085 000		1 085 000		3 500	1843	1985- 1986 wykonanie instalacji elektrycznej, pokrycie dachu papą na lepiku, pokrycie dachu dachówką karpiówką, wykonanie obróbki blacharskiej rynien, wykonanie szamba, 1987 wykonanie c.o w całym budynku, 1995 wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę trapezową, 1997 prace remontowe piwnicy po powodzi, 2002-2009 wymiana stolarki okiennej na okna PC, całkowita wymiana c.o., całościowa wymiana instalacji elektrycznej 2010-2011 wymiana stolarki drzwiowej	Dobry	Dobry	Dobry

63	Jarnołtówek nr 112, Budynek Przedszkola	Budynek murowany (cegła ceramiczna), podpiwniczony, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy, stropy drewniane. Rok budowy: 1890. Pokrycie dachu: papa + blacha. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	219,2	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek	767 200		767 200		3 500	1890	1984-1987 roboty murarskie, stolarskie, dekararskie (brak szczegółowych danych), 1989 roboty instalacyjne (brak szczegółowych danych) 1997 wymiana kotła c., wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, remont kapitalny łazienek, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, naprawa dachu nad pomieszczeniem werandy, wymiana dachu na budynku głównym na blachę falistą, wymiana c.o. , instalacji elektrycznej i wodno-kanaliz.	Dobry	Dobry	Dobry
64	Stary Las 56a, 48-340 Głucholazy	Rok budowy: 1968, stropy żelbetowe, budynek murowany, z cegły i płyty żelbetowej, w części podpiwniczony (kotłownia), dach płaski. Materiał wykonania ścian: cegła. Pokrycie dachu: blacha. Instalacje: elektr. c-o, wod-kan.	988,59	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las	3 460 065		3 460 065		3 500	1968	2001- 2011- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana podłóg, wymiana pieca CO, wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie ściany szczytowej budynku, wymiana ogrodzenia,	Dobry	Dobry	Dobry
							Razem:	83 290 311	27 334 081					
							Łączna suma ubezpieczenia	110 624 392						





















