

Wykaz - Budynki komunalne Gminy Giucholazy

Lp.	Adres	Rok budowy	Pow. użytkowa (m2)	Konstrukcja budynku	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie Jest/Brak	Garaze podziemne Jest/Brak	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Dźwigi Jest/Brak	Instalacje	Zabezpieczenia ppoż. i przeciwprzemysłowe	Lata i zakres remontów i modernizacji	Stan techniczny				Suma ubezpieczenia w PLN	wartość rzeczyswa
																stolarki okiennej, drzwiowej	pokrycia dachowego	instalacje			
																			(dobra, po wymianie, do wymiany)		
1	Al. Jana Pawła II 14	1886	256,7	Murowane	drewno	Papa, gonty papowe	3	Jest	Brak	0	2	brak	wod.-kan. elektr. gaz	Wyłącznik p-poż.	wymiana pokrycia dachu i remont wszystkich elementów	2009 r. wymiana okien	dobry	dobry	dobry	513 420	wartość rzeczyswa
2	Al. Jana Pawła II 16	1898	372	murowane	drewno	Papa	3	Jest	Brak	7	0	brak	j.w.	j.w.	wymieniona, pozostałe w stanie	Część okien wymieniona, pozostałe w stanie	dobry	dobry	do wymiany( oprócz instalacji gazowej)	743 980	wartość rzeczyswa
3	Al. Jana Pawła II 5, Strzelców Bylomskich 2	1872	528,8	murowane	drewno	Papa	4	brak	Brak	14	3	brak	j.w.	j.w.	wymieniona, pozostałe w stanie	Część okien wymieniona, pozostałe w stanie	dobry	dobry	część instalacji do wymiany, instalacja gazowa w dobrym stanie	1 057 500	wartość rzeczyswa
4	Biskupów 134	1900	325,7	murowane	drewno	Papa	2	brak	Brak	6	0	brak	Woda, elektr.	Brak	wymiana pokrycia dachu	1999 r.-wymieniona, pozostałe w stanie	dobry	dobry	Stan dostateczny	651 480	wartość rzeczyswa
5	Biskupów 63	1890	307	murowane	drewno	Ondulina	2	brak	Brak	5	0	brak	j.w.	Brak	wymiana pokrycia dachu	2007 r.-wymieniona, pozostałe w stanie	Do remontu	Stan dobry	Do konserwacji	614 040	wartość rzeczyswa
6	Biskupów 64	1900	166,4	murowane	drewno	j.w.	2	brak	Brak	4	0	brak	j.w.	Brak	wymiana pokrycia dachu	2007 r.-wymieniona, pozostałe w stanie	Do remontu	Stan dobry	Do konserwacji	332 860	wartość rzeczyswa
7	Biskupów 71 (świątlica)	1920	380,4	murowane	drewno	Elementy, blacha trapezowa	2	brak	Brak	0	2-świetlica skł. lep	brak	woda, elektr.	Wyłącznik p-poż.	2007 r. -wymiana pokrycia dachu	Jest nowa	Stan dobry	Stan dobry	Instalacje do uporządkowania	760 840	wartość rzeczyswa

8	Bodzanów 231	1930	311,7	murowane	drewno	Dachówka ondulina	2	Jest	Brak	6	0	brak	wod- kan., elektr	Brak	1999r- wymiana pokrycia dachu	Do remontu	Częściowo do remontu	Część instalacji do wymiany	623 440	wartość rzeczywista
9	Bodzanów 81	1895	227,4	murowane	drewno	Dachówka	2	brak	Brak	4	brak	brak	j.w.	Brak		Część do wymiany	Dach do remontu	Instalacja wod- kan., zużyta	454 880	wartość rzeczywista
10	Bohaterów Warszawy 15 - garaż		15	murowane	drewno	Papa		---	Brak			brak	Elektr.	Brak		stan	techniczny	dostateczny	12 000	wartość rzeczywista
11	Boh. Warszawy 3a bud. użytkowy	1882	125,8	murowane	drewno	Papa	1	brak	Brak	0	1	brak	woda- kan., gaz., elek- tr	Wyłączni k p-poz.	2009r- wymiana dachu	Stan dobry	Stan dobry	Do konserwacji	251 640	wartość rzeczywista
12	Burgrabice 181	1960	137,3	murowane	drewno	Papa	2	Jest	Brak	2	0	brak	woda, elektr.	Brak		Drzwi wejściowe do remontu	Dach do remontu	Do modernizacji	274 680	wartość rzeczywista
13	Burgrabice 140 a - świecica	1900	612,2	murowane	drewno		2												1 224 400	wartość rzeczywista
14	Charbielni 27 świecica	1900	440,3	murowane	drewno	Blachodac hówka	2	brak	Brak	0	2	brak	woda, elektr.	Wyłączni k p-poz.	2006r- wymiana wieży i pokrycia	Stolarka jest w trakcie modernizacji	Stan dobry	Do kompleksowego uporządkowania	880 640	wartość rzeczywista
15	Damrota 1 garaż		109,7	murowane	drewno	Papa	--	---	Brak			brak	Elektr.	Brak			stan techniczny dostateczny		87 736	wartość rzeczywista
16	Damrota 13	1998	56	murowane	drewno	Papa	1	brak	Brak	1	0	brak	woda- kan., elektr.	Wyłączni k p-poz.			stan techniczny dostateczny		196 000	wartość odtworzeniowa
17	Gen. Andersa 17 oficina	1910	69	murowane	drewno	Papa	1	brak	Brak	1	0	brak	wod- kan., elektr.	Wyłączni k p-poz.	2011r- remont pokrycia dachu	wymieniona	Stan dobry	Stan dobry	138 000	wartość rzeczywista
18	Gen. Andersa 64	1890	181	murowane	drewno	Blachodac hówka	2	brak	Brak	4	0	brak	wod- kan., gaz., elektr y	Wyłączni k p-poz.	2000r- wymiana instalacji gazowej	Stan dostateczny	Stan dobry	Stan dostateczny	361 920	wartość rzeczywista
19	Gen. Andersa 72- garaż	1900	17,32	murowane	drewno	Papa	1	---	brak	0	0	brak	elektr.	Wyłączni k p-poz.					13 856	wartość rzeczywista
20	Gen. Sikorskiego 11A garaż	1895	156,6	murowane	drewno	Papa	1	---	Brak	0	0	brak	Elektr.				stan techniczny dobry		125 248	wartość rzeczywista
21	Gen. Sikorskiego 14	1882	236,8	murowane	drewno	Eternit	2	Jest	Brak	6	0	brak	wod- kan., gaz., elektr r	Wyłączni k p-poz.	1999r- wymiana instalacji gazowej	Większość nowa	Stan zły	Stan dostateczny, dobry stan instalacji gazowej	473 680	wartość rzeczywista

22	Gen. Sikorskiego 16	1892	310,5	murowane	drewno	Ondulina	2	brak	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2000r.-wymiana instalacji gazowej	Wymieniona i wyremontowana	Stan dobry	Stan dobry	620 920	wartość rzeczywiła
23	Gen. Sikorskiego 18	1876	170,4	murowane	drewno	Dachówka	3	brak	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	1996r.-wymiana instalacji gazowej 2010r.-remont elewacji frontowej	Stan dostateczny	Stan zły	Do konserwacji	340 760	wartość rzeczywiła
24	Gen. Sikorskiego 18 of.	1876	46,18	murowane	drewno	Dachówka	2	brak	brak	Brak gazu	Wyłącznik p-poz.		Stan dostateczny	Stan zły	Do modernizacji	92 360	wartość rzeczywiła
25	Gierałdce 120	1920	195,8	murowane	drewno	Blacha ocynk	2	Jest	brak	woda elektr.	Brak		Do częściowej wymiany	Do konserwacji	Do naprawy i konserwacji	391 620	wartość rzeczywiła
26	Gierałdce 42	1895	249,9	murowane	drewno	Papa	2	brak	brak	j.w.	Brak	2005 r.-wymiana drzwi	Stan dostateczny	Do wymiany pokrycie	Do modernizacji	499 720	wartość rzeczywiła
27	Grunwaldzka 23 garaze		34,7	murowane	drewno	Papa	-	----	Brak	Elektr.			stan techniczny dostateczny			27 760	wartość rzeczywiła
28	Konopnickiej 1	1928	354,7	murowane	drewno	Dachówka	2	Jest	brak	wod-kan,gaz,elektr.	Wyłącznik p-poz.	1999r.-wymiana instalacji gazowej 2007r.-remont elewacji bocznej 2007r.-wymiana pokrycia dachu	Stan dobry	Stan dobry	Stan dostateczny	709 460	wartość rzeczywiła
29	Konradów 133	1910	145,8	murowane	drewno	Eternit	2	Jest	brak	woda,elektr.	Wyłącznik p-poz.		Stan dostateczny	Pokrycie dachu do wymiany	Stan dostateczny	291 640	wartość rzeczywiła

30	Korfantego 3	1882	226,6	murowane	drewno	Papa	4	Jest	Brak	5	1	brak	wod- kan.gaz.elek tr	Wyłączni k p-poz.	1996r.- wymiana instalacji gazowej 1996r.- wymiana pokrycia dachu 2005r.- remont elewacji frontowej 2005r.- remont dachu	Stan dostateczny	Stan dobry	Do remontu	453 100	wartość rzeczywista
31	Kościuszki 12 oficyna	1872	95,9	murowane	drewno	Papa	2	brak	Brak	1	0	brak	j.w.	Wyłączni k p-poz.		Stan dostateczny	Do konservacji	Stan dostateczny	191 800	wartość rzeczywista
32	Kościuszki 14	1882	352,5	murowane	drewno	Papa	5	Jest	Brak	5	0	brak	j.w.	Wyłączni k p-poz.	2002r.- wymiana instalacji gazowej	Drzwi wejściowe do remontu	Zły stan techniczny pokrycia dachu	Do modernizacji	705 060	wartość rzeczywista
33	Kościuszki 2	1840	273,1	murowane	drewno	Papa	3	Jest	Brak	6	2	brak	j.w.	Wyłączni k p-poz.	1996r.- wymiana instalacji gazowej 2003r.- remont dachu	Stan dobry	Stan dobry	Do modernizacji	546 260	wartość rzeczywista
34	Kościuszki 23	1879	197,6	murowane	drewno	Papa	3	Jest	Brak	3	1	brak	j.w.	wyłącznik p-poz.w	2004r.- remont dachu	Stan dobry	Do naprawy	Stan dostateczny	395 160	wartość rzeczywista
35	Kościuszki 24	1872	215,6	murowane	drewno	Blachodac hówka	3	Jest	Brak	3	1	brak	j.w.	Wyłączni k p-poz.	2008r.- remont dachu	Wyremontow ać wejście na strych	Stan dobry	Stan dostateczny	431 100	wartość rzeczywista
36	Kościuszki 30 of. garaż		25	murowane	drewno	Papa	-	----	Brak			brak	Elektr.	Brak			sian techniczny dostateczny		20 000	wartość rzeczywista
37	Kościuszki 36	1872	181,4	murowane	drewno	Papa	2	Jest	Brak	1	1	brak	wod- kan.gaz.elek tr	Wyłączni k p-poz.	2006r.- remont elewacji frontowej 2005r.- remont dachu	Stan dostateczny	Stan dobry	Stan dostateczny	362 880	wartość rzeczywista

38	Kościuszki 4	1882	172,5	murowane	drewno	Dachówka	2	brak	Brak	1	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	1997r- wymiana instalacji gazowej 2006r.- remont dachu 2007r.- remont elewacji frontowej i tylnej	Stan dobry	Stan dobry	Stan dobry	344 920	wartość rzeczywista
39	Kościuszki 42	1882	492,7	murowane	drewno	Papa	4	Jest	Brak	12	2	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2001r-remont dachu 2007r.- wymiana instalacji gazowej	Do naprawy pokrycie dachu	Do remontu	Do częściowej wymiany	985 300	wartość rzeczywista
40	Kościuszki 49	1872	196,4	murowane	drewno	Papa	4	Jest	Brak	5	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2003r-remont dachu	Do	Do częściowej wymiany	Do modernizacji	392 700	wartość rzeczywista
41	Kościuszki 56	1872	117,7	murowane	drewno	Eternit	2	brak	Brak	2	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2003r.- remont biegu schodowego 2005r.-	Zły stan techniczny pokrycia	Do remontu	Do remontu	235 380	wartość rzeczywista
42	Kościuszki 58	1862	173,5	murowane	drewno	Blachodachówka	3	brak	Brak	4	0	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	1999r- wymiana instalacji gazowej 2008r.- remont dachu	Do konserwacji	Do wymiany	Do wymiany	346 940	wartość rzeczywista
43	Kościuszki 60	1882	282,4	murowane	drewno	Eternit	3	brak	Brak	6	0	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	1999r- wymiana instalacji gazowej 2004r-remont elewacji frontowej 2008r.- remont dachu	Stan dobry	Do remontu	Do modernizacji	564 880	wartość rzeczywista
44	Kościuszki 61	1880	408,3	murowane	drewno	Papa	3	Jest	Brak	6	0	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	1998r- wymiana instalacji gazowej 2008r-remont dachu	Stan dobry	Stan dostateczny.	Stan dostateczny	816 660	wartość rzeczywista

45	Kościuszki 7	1830	161,7	murowane	drewno	Dachówka	2	brak	Brak	1	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2007-remont dachu	Stan dostateczny	Stan dobry	Stan dostateczny	323 480	wartość rzeczywiśta
46	Kościuszki 7 of. garaż		21,29	murowane	drewno	Papa	—	—	Brak	1	1	brak	Elektr.	Brak		stan techniczny dobry			17 032	wartość rzeczywiśta
47	Kościuszki 8	1850	386,3	murowane	drewno	Dachówka	3	brak	Brak	4	1	brak	wod-kan, gaz, elektr.	Wyłącznik p-poz.	1997-wymiana instalacji gazowej	Do remontu	Do remontu	Część do modernizacji	772 880	wartość rzeczywiśta
48	Kościuszki 80	1890	369,4	murowane	drewno	Papa	4	Jest	Brak	7	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2008-remont elewacji frontowej	Pokrycie do wymiany	Do remontu	Do modernizacji	738 800	wartość rzeczywiśta
49	Kościuszki 82	1887	278,4	murowane	drewno	Papa	3	Jest	Brak	6	2	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2001-remont dachu. 2008-remont elewacji	Do remontu	Pokrycie dachu do wymiany	Do modernizacji	556 840	wartość rzeczywiśta
50	Kraszewskiego 27	1974	428,8	murowane	Konstrukcja dachu z betonu	Papa	2	brak	Brak	10	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.		dobry	Do konserwacji	dobry	1 500 800	wartość odtworzeniowa
51	Kraszewskiego 27a	1974	742,6	murowane	Konstrukcja dachu z betonu	Papa	3	Jest	Brak	17	0	brak	wod-kan, elektr.	Wyłącznik p-poz.	2005-remont dachu. Dach będzie remontowany w b. roku 2010-wymiana instalacji elektr.	Do częściowej wymiany	Do remontu	Do modernizacji	2 599 240	wartość odtworzeniowa
52	Ligonia 5	1905	215,1	murowane	drewno	Papa	2	Jest	Brak	5	0	brak	wod-kan, gaz, elektr.	Wyłącznik p-poz.	1997-remont dachu. wymiana posadzki na klatce schodowej-parter. 2008-remont elewacji frontowej	Stan dostateczny	Do remontu pokrycie dachu	Część do wymiany	430 240	wartość rzeczywiśta
53	Ligonia 6	1872	271,5	murowane	drewno	Blacha ocynk	3	brak	Brak	7	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2004-remont elewacji frontowej	Stan dostateczny	Do naprawy pokrycie dachu	Część do wymiany	542 960	wartość rzeczywiśta

54	Ligonia 7 garaż	1900	19	murowane	drewno	Garaż w budynku	-	---	Brak	1	brak	Elektr.	Wylącznik p-poz.	stan techniczny dobry	15 200	wartość rzeczywiście
55	Ligonia garaż (działka 6 14)		30	murowane	drewno	Papa	-	---	Brak	1	brak	Elektr.	Brak	stan techniczny zły	24 000	wartość rzeczywiście
56	Markowice 29a świetlica wiejska	1900	167,4	murowane	drewno	Blachodachówka	2	---	Brak	0	brak	elektr. woda	Wylącznik p-poz.	stan techniczny dobry	334 840	wartość rzeczywiście
57	Mickiewicza 10	1975	765	murowane	Konstrukcja dachu z betonu	Papa	3	Jest	Brak	17	brak	wod-kan. elektr. gaz	Wylącznik p-poz.	Do modernizacji	2 677 360	wartość odnowienia
58	Mickiewicza 2a	1906	44,29	murowane	drewno	Papa	2	brak	Brak	1	brak	j.w.	Wylącznik p-poz.	Stan dostateczny	88 580	wartość rzeczywiście
59	Nowy Las 40	1940	396	murowane	drewno	Blacha ocynk	2	Jest	Brak		brak	elektr. woda		Stan dostateczny	792 000	wartość rzeczywiście
60	Nowy Las 43	1987	316,1	murowane	drewno	Papa	2	brak	Brak		brak	j.w.		Stan dostateczny	632 220	wartość rzeczywiście
61	Nowy Las 112	304		murowane	drewno	Dachówka	2	brak	brak	0	brak	woda. elektr.		Stan tech. dobry	608 000	wartość rzeczywiście
62	Nowy Świętów 37a	1890	600,8	murowane	drewno	Dachówka	2	brak	Brak	11	brak	j.w.	Brak	Do wymiany pokrycie	1 201 620	wartość rzeczywiście
63	Nowy Świętów 88	1900	209,3	murowane	drewno	Dachówka	2	brak	Brak	4	brak	j.w.	Brak	Do naprawy	418 640	wartość rzeczywiście
64	Opolska 12	1892	122,1	murowane	drewno	Dachówka	2	brak	Brak	3	brak	Woda. elektr.	Wylącznik p-poz.	Stan dostateczny	244 240	wartość rzeczywiście
65	Opolska 13	1890	223,7	murowane	drewno	Blachodachówka	2	brak	Brak	5	brak	wod-kan. elekt	Wylącznik p-poz.	Stan dostateczny	447 480	wartość rzeczywiście
66	Opolska 17 garaż		31,68	murowane	drewno	Papa		---	Brak		brak	Elektr.	Brak	stan techniczny dostateczny	25 344	wartość rzeczywiście

67	Opolska 39,39a	1876	259,1	murowane	drewno	Blachodachówka, papa	3	brak		brak	9	0	brak	wod-kan, gaz, elekt	Wyłącznik p-poz.	1998-wymiana pokrycia na dachu stromym. 2005-remont elewacji bocznej. 2012 – remont dachu pokrytego papą	Stan dobry	Pokrycie do wymiany na dachu papowym.	Stan dostateczny	518 180	wartość rzeczywiśta
68	Podlesie 54 plus 1 garaż	1920	285,8	murowane	drewno	Dachówka	2	Jest	1	brak	5	1	brak	woda, elektr.	Brak	2005-remont dachu	Stan dostateczny	Pokrycie dachu do remontu	Stan dostateczny	554 840	wartość rzeczywiśta
69	Podlesie 81	1880	194,4	murowane	drewno	Eternit	2	brak	brak	brak	3	0	brak	j.w.	Brak		Do naprawy	Pokrycie do wymiany	Stan dostateczny	388 700	wartość rzeczywiśta
70	Podlesie 84	1895	169,8	murowane	drewno	Papa	2	Jest	brak	brak	4	0	brak	j.w.	Brak		Do wymiany	Do remontu	Do wymiany	339 560	wartość rzeczywiśta
71	Podlesie 86	1880	111,3	murowane	drewno	Blacha ocynk	2	brak	brak	brak	2	0	brak	j.w.	Brak		Stan dostateczny	Do konserwacji	Stan dostateczny	222 660	wartość rzeczywiśta
72	Podlesie 86a	1880	295,4	murowane	drewno	Blachodachówka	2	brak	brak	brak	5	0	brak	j.w.	Brak	2008-remont dachu, ankrwanie ścian budynku	Do częściowego remontu	Stan dobry	Część do wymiany	590 780	wartość rzeczywiśta
73	Podlesie 87	1880	305,4	murowane	drewno	Eternit	2	Jest	brak	brak	4	0	brak	j.w.	Brak	2007-remont dachu	Część do remontu	Do remontu pozostała część dachu	Do częściowej wymiany	610 780	wartość rzeczywiśta
74	Polski Świętów 60a świetlica	1925	188	murowane	drewno	Papa	2	Jest	brak	brak	0	1	brak	j.w.		2008-remont elewacji	Stan dobry	Pokrycie dachu do naprawy	Do konserwacji	375 940	wartość rzeczywiśta
75	Powstańców Śląskich 15 garaż		18	murowane	drewno	Papa	–	–	brak				brak	Elekt.	Brak		stan techniczny dostateczny			14 400	wartość rzeczywiśta
76	Powstańców Śląskich 9	1890	253,7	murowane	drewno	Papa	2	Jest	brak	brak	5	0	brak	wod-kan, gaz, elekt	Wyłącznik p-poz.	2006-remont dachu	Część do wymiany	Stan dobry	Część do wymiany	507 420	wartość rzeczywiśta
77	Rynek 10	1880	280,7	murowane	drewno	Papa	3	Jest	brak	brak	4	1	brak	wod-kan, gaz, elekt	Wyłącznik p-poz.	1999-remont dachu. 2007-remont elewacji frontowej	Stan dobry	Do naprawy pokrycie	Część do wymiany	561 480	wartość rzeczywiśta



78	Rynek 16	1871	294,5	murowane	drewno	Papa	3	Jest	brak	5	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	2008-remont dachu. 2008-remont elewacji frontowej	Stan dobry	Stan dobry	Część do modernizacji	588 940	wartość rzeczywiata
79	Rynek 31 garaż		21	murowane	drewno	Papa	-	---	brak			brak	Elektr.	Brak		stan techniczny dostateczny	stan techniczny dostateczny		16 800	wartość rzeczywiata
80	Rynek 35a	1872	81,9	murowane	drewno	Papa	2	brak	brak	2	0	brak	wod-kan.gaz.elekt r	Wyłącznik p-poz.		Stan dostateczny	Do konserwacji pokrycie	Do naprawy	163 800	wartość rzeczywiata
81	Rynek 37	1872	251,3	murowane	drewno	Blachodachówka	2	brak	brak	2	1	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	1998-wymiana instalacji gazowej 2004-wymiana pokrycia dachu	Stan dostateczny	Stan dobry	Do modernizacji	502 580	wartość rzeczywiata
82	Składowskiego 5a-garaż		108,5	murowane	drewno	Papa	-	---	brak			brak	Elektr.	Brak		stan techniczny dostateczny	stan techniczny dostateczny		86 832	wartość rzeczywiata
83	Składowskiego 9 garaż		26,32	murowane	drewno	Papa	-	---	brak			brak	Elektr.	Brak		stan techniczny dostateczny	stan techniczny dostateczny		21 056	wartość rzeczywiata
84	Składowskiej 1-garaż		24	murowane	drewno	Papa	-	---	brak			brak	j.w.	Brak		stan techniczny dostateczny	stan techniczny dostateczny		19 200	wartość rzeczywiata
85	Składowskiej 3 garaż		39,54	murowane	drewno	Papa	-	---	brak			brak	j.w.	Brak		stan techniczny dostateczny	stan techniczny dostateczny		31 632	wartość rzeczywiata
86	Składowskiej 42	1926	92,33	murowane	drewno	Ondulina	2	Jest	brak	2		brak	wod-kan.gaz.elekt r	Wyłącznik p-poz.	1998-remont dachu	Do remontu	Stan dobry	Część do konserwacji	184 660	wartość rzeczywiata
87	Składowskiej 46a	1926	97,1	murowane	drewno	Papa	2	brak	brak	1	0	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.	1996-wymiana instalacji gazowej	Do remontu	Do naprawy	Stan dostateczny	194 200	wartość rzeczywiata
88	Składowskiej 48a	1926	36,91	murowane	drewno	Papa	2	brak	brak	1	0	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.		Część stolarki do wymiany	Do naprawy	Stan dostateczny	73 820	wartość rzeczywiata
89	Składowskiej 52	1927	282,8	murowane	drewno	Papa	3	Jest	brak	5	0	brak	j.w.	Wyłącznik p-poz.		Stan dostateczny	Pokrycie dachu do wymiany	Część instalacji do wymiany	565 660	wartość rzeczywiata
90	Sławniowice 100d		55,64	murowane	drewno	Eternit	1	brak	brak	1	0	brak	woda.elekt r	Brak		Stan dobry	Do naprawy	Stan dostateczny	131 280	wartość rzeczywiata
91	Sławniowice 100i		135,1	murowane	drewno	Ondulina	2	Jest	brak	2	0	brak	j.w.	Brak		Do konserwacji	Stan dobry	Stan dostateczny	270 280	wartość rzeczywiata
92	Sławniowice 101 garaże		68,25	murowane	drewno	Papa	-	---	brak			brak	Elektr.	Brak		stan techniczny dobry	stan techniczny dobry		54 600	wartość rzeczywiata
93	Sławniowice 24	1900	165,1	murowane	drewno	Eternit	2	brak	brak	2	0	brak	woda.elekt r	Brak		Stan dostateczny	Dach do remontu	Do modernizacji	330 120	wartość rzeczywiata

94	Sławniowice 69	1927	220,5	murowane	drewno	Papa	3	Jest	brak	4	0	brak	j.w.	Brak	1997-remont dachu 2006-remont dachu	Stan dostateczny	Do konserwacji	Część do naprawy i modernizacji	441 020	wartość rzeczywista	
95	Sławniowice 92	1900	221,3	murowane	drewno	papa, blach a ocynk	2	Jest	brak	3	0	brak	j.w.	Brak	2007-remont dachu	Do remontu	Stan dobry	Do modernizacji	442 660	wartość rzeczywista	
96	Sobieskiego 15	1905	278,3	murowane	drewno	Blachodachówka	2	brak	brak	6	0	brak	wod-kan, gaz, elektr.	Wyłącznik k p-poż.	2006-remont elewacji 2009-remont dachu	Stan dobry	Stan dobry	Do częściowej wymiany	556 580	wartość rzeczywista	
97	Sobieskiego 2	1921	207,5	murowane	drewno	Papa	3	brak	brak	6	1	brak	j.w.	Wyłącznik k p-poż.	1996- wymiana instalacji gazowej 2003-remont dachu	Część do wymiany	Pokrycie dachu do remontu	Do częściowej wymiany	414 900	wartość rzeczywista	
98	Stary Las 55 świetlica	1900	434,2	murowane	drewno	Blacha oc.	2	Jest	brak			brak	j.w.	Brak		Do konserwacji	Stan dobry	Stan dobry	868 400	wartość rzeczywista	
99	Strzelców Bytomskich 1 garaż-3szt		49,46	murowane	drewno	Papa	-	----	brak			brak	Elektr.	Brak			stan techniczny dobry			39 568	wartość rzeczywista
100	Strzelców Bytomskich 12 garaż		12	murowane	drewno	Papa	-	----	brak	8	0	brak	Elektr.	Wyłącznik k p-poż.			stan techniczny dostateczny			9 600	wartość rzeczywista
101	Strzelców Bytomskich 6	1911	408,9	murowane	drewno	Papa	3	Jest	brak	0	2	brak	wod-kan, gaz, elektr.	Wyłącznik k p-poż.	1999- wymiana instalacji gazowej 2004-remont dachu	Część stolarki do wymiany	Do wymiany pokrycie dachu	Do modernizacji	817 780	wartość rzeczywista	
102	Sucha Kamienica 20 świetlica	1905	286,6	murowane	drewno	Dachówka	2		brak			brak		Brak		Stan dobry	Pokrycie dachu do naprawy	Stan dobry	573 240	wartość rzeczywista	
103	Wilamowice 21	1890	301,8	murowane	drewno	Eternit	2	brak	brak		2	brak	woda, elektr.	Brak		Stan dobry	Stan dobry	Stan dobry	603 660	wartość rzeczywista	
104	Wrocławska 2 garaże		68,35	murowane	drewno	Papa	--		brak	4		brak	Elektr.	Wyłącznik k p-poż.		stan techniczny dostateczny			54 680	wartość rzeczywista	
105	Wyszyńskiego 14	1965	169,9	murowane	drewno	Papa	2	Jest	brak			brak	wod-kan, gaz, elektr.	Brak	2008-remont dachu	Stan dobry	Stan dobry	Do modernizacji	594 720	wartość odtworzeniowa	
106	Wyszyńskiego 5 (1) garaże		256,4	murowane	drewno	Papa	--	----	brak			brak	Elektr.	Brak		stan techniczny dostateczny			205 128	wartość rzeczywista	

107	Biskupów 17	1905	202.1	murowane	drewno	Eternit	3	Brak	brak	2	0	brak	wodna, elektr.	remont kapitałowy - 1976	stan techniczny dostateczny	404 260	wartość rzeczywista
Razem:										339	44	Razem:		48 496 652			