
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Istniejący most nad potokiem Długosza jest usytuowany w km 0+003,8 drogi transportu rolnego .

Obiekt zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 590 należącej do Gminy Głucholazy. Most przechodzi nad potokiem, który jest zlokalizowany na działkach nr 192 i 588, należących do Skarbu Państwa.

Realizowane zadanie dotyczy mostu stalowo-betonowego wolnopodpartym schemacie statycznym. Konstrukcja pomostu płytowo-belkowa oparta bezpośrednio na przyczółkach. Przyczółki obiektu wykonano jako kamienne, masywne i posadowione bezpośrednio w gruncie.

Nawierzchnia jezdni asfaltowa w przekroju podłużnym i poprzecznym nie posiada widocznych spadków. Szerokość jezdni na obiekcie wynosi około 5,80m. Na długości mostu nie występują żadne wpusty służące do odprowadzania wody opadowej z obiektu.

Długość całkowita obiektu wynosi około 11,0m, a szerokość całkowita obiektu wynosi 7,50mm.

2. Ukształtowanie wysokościowe terenu.

Rzędne niwelety na obiekcie oscylują wokół 292m. n.p.m. a terenu zalewowego rzeki około 285m. n.p.m.

3. Obiekty i urządzenia stałe.

W pobliżu obiektu nie znajdują się żadne obiekty i urządzenia stałe.

4. Sieci uzbrojenia występujące w rejonie inwestycji.

W pobliżu obszaru objętego opracowaniem znajduje się rura osłonowa w której biegną kable telefoniczne.

5. Podłoże gruntowe.

Nie przewiduje się istotnej ingerencji w istniejące podłoże gruntowe.

Opracowali:

mgr inż. Łukasz Bukartyk

mgr inż. Paweł Opalka