




-
- drzewa istn.-do adaptacji

drzewa do usunięcia

krzewy do usunięcia

drzewa usunięte

korzenie do usunięcia



| | |
|---|--|
| <div>Biuro Obsługi Technicznej</div> <div></div> | <div>Biuro Obsługi Technicznej "SEWI"</div> <div>45-268 Opole, ul. Grota Roweckiego 4D/7</div> <div>e-mail: botsewi@op.pl</div> <div>tel. 602 779 951; 696 177 470</div> |
| Temat opracowania: | Projekt wykonawczy remontu chodnika oraz ciągu pieszego – jezdni przy ul. Moniuszki w Głuchołazach |
| Temat rysunku: | Przekroje konstrukcyjne. |
| Inwestor: | Gmina Głuchołazy 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 |
| BRANŻA: Drogowa. | Skala: 1:100 |
| PROJEKTANT: - mgr inż. Sebastian Wilkowski. - SPRAWDZIŁ: - inż. Sebastian Raudziś. | Podpis: Data: wrzesień 2008 r. |
| | Rysunek nr: 4 |